
产品式样书

产品简图



产品信息表

产品类型: 连体坐便器

产品型号: B782

外形规格: L695×W375×H730mm

坑 距: 305mm 冲水量: 4.0/6.0L 冲水方式: 喷射虹吸 排水方式: 地排式 坐便器类型: 连体式

水压要求: 0.05MPa~0.6MPa 冲水按键类型: 上按两段式

图1



说明书 | 坐便器



■ 原门松霖家居有限公司 地址: 厦门市海沧区坪埕北路3号 客服热线: 400-667-6665 solux.cn

使用产品前请仔细阅读本使用说明书,并请妥善保管。 图示仅作为安装指引,产品以实物为准。

封底 封面

安装 准备

安装环境要求

1. 技术参数

水压要求: 0.05MPa~0.6MPa。

水 温: 2~35℃。


2. 安装前确保卫生间墙面、地面已经施工完成,排水、排污的管道已经安装完成。

- 3. 地面应保持平整、干燥、以避免产品开裂及打胶失效。
- 4. 购买产品的坑距应符合排污孔的位置设计。
- 5. 安装前预先确定好角阀的位置。
- 6. 在安装过程中有疑问请联系SOLUX售后服务电话: 400-667-6665。

水效标识贴标处

_


产品 清单




序号	名称	数量
1	陶瓷体 (含水箱盖)	1件
2	水箱配件	1套
3	按键	1套
4	说明书	1套
5	坐便盖(含安装组件)	1套
6	法兰密封圈	1件


安装 攻略

1 施工尺寸图






A:是指角阀到地面排污孔中心轴线的距离,建议安装为200mm~250mm。 B:是指角阀到地面的距离,建议安装为115mm左右。 注: 坑距尺寸请详见产品式样书。




- 1. 将坐便器下水口对准排污孔管道,摆放好坐便器,标出地脚螺丝安装位置。
- 2. 移开坐便器后,按标记位置钻出地脚螺丝孔。
- 3. 将法兰密封圈安装在地板排污孔上。




- 1. 将坐便器下水口对准排污孔后放上坐便器。
- 2. 将坐便器上的地脚螺丝孔对准地板上打好的地脚螺丝孔。
- 3. 锁紧地脚螺丝。

04 步骤



在坐便器底部周边打玻璃胶固定。



- 1. 用进水管将进水阀与角阀连接。
- 2. 安装过程中,进水管尽量保持现状,不可过度弯曲,折弯,拉伸以免发生 断裂漏水现象。
- 3. 安装完成后请确保进水管与角阀、进水阀的进水口紧密连接,确保不漏水。

日常 维护

坐便器日常注意及保养

- 1. 坐便器不能在0℃以下环境使用,否则水结冰膨胀会使产品及配件受损。
- 2. 请不要将塑料袋、碎布条、剩菜剩饭等有可能导致管道堵塞的物品丢入坐便器,防止 冲水管道及下水道堵塞。
- 3. 水箱内请勿用清洁剂: 含氯(次氯酸钙)的清洁剂会严重破坏水箱内的装置,从而引起渗漏或对房屋结构造成破坏。
- 4. 水箱配件在出厂时已经安装好,请不要擅自调节配件,否则将引起坐便器的冲水不良 等不利后果。
- 5. 产品表面的脏污应及时清理干净,以免污迹堆积、渗入而难以清洁。
- 6. 在清洁坐便器过程中,要保证坐便盖为打开状态,若坐便盖关闭,洁厕剂等化学品挥发会对坐便盖造成腐蚀,引起开裂。

故障问题点排除

- 1.若产生如下表1中列举的故障,请根据表1中的排除方法进行处理,若无法解决,请及 时咨询松霖售后客服帮您处理。
- 2.请勿自行分解或修理本产品。

故障点及排除 (表1)

可能出现的故障点	可能发生的原因及处理方法
9 能山坝的00 牌点	可能及主则尽凶及处理方法
进水阀不进水	请检查角阀开关是否打开,并确认角阀进水口是否 有杂物堵塞。
进水阀不止水	请检查水箱内的进水阀浮筒是否受到水箱壁的挤压 而导致无法动作。
进水管两端漏水	1.检查进水阀螺母是否拧紧。 2.检查角阀螺母是否拧紧。
不排水或排水少	1.检查角阀是否关闭,导致水箱内无水。 2.进水管堵塞,请清除进水管内的杂物。

保修 说明

您购买的产品型号是: 详见包装上标签。

自您签收之日起可享受7日内无理由退换货(不影响二次销售的情况下),任何产品质量问题15日内免费换货。

因质量问题产生的退换货,你可选择在线咨询,上传凭证,提交申请,经松霖售后服务中心确认后帮您办理相关服务。您也可直接拨打松霖客服热线,帮您办理售后维修事宜。

松霖连体坐便器陶瓷体保修期为5年,水箱配件、坐便盖、水箱按键保修期为1年。购买 发票作为有效凭证,需妥善保管。

以下情况不在保修范畴内:

- 1. 您的产品已过规定保修期。
- 2. 您的不慎造成的人为损坏和瑕疵(包含不当存储、不当安装使用等)。
- 3. 您在正常使用中产生的磨损,及保养不善造成的损失。
- 4. 因马桶所在的恶劣使用环境(如水质差、酸性碱性环境)导致故障或者表面锈蚀等。
- 5. 您无法提供购买订单号。
- 6. 因其他不可抗拒的因素造成的损坏。

了解更多售后服务政策,敬请您访问联系松霖官方网站: www.solux.cn 或都拨打松霖客服热线: 400-667-6665。

制 造 商: 厦门松霖家居有限公司 址: 厦门市海沧区坪埕北路3号

执行标准: GB 6952-2015

维修 记录

	送修时间:	交验时间:
JI	故障现象:	故障原因:
Lor Lin	mit on	
女障处理	里情况: 	
		维修人员:
		维修时间:
$\Delta \Delta$	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	→ 7A D± > 7
79	送修时间:	交验时间:
02	送修时间: 故障现象:	交验时间: 故障原因:
02	故障现象:	
02	故障现象:	
)2	故障现象:	故障原因:
)2 效障处理	故障现象:	故障原因:
02 效障处理	故障现象:	故障原因:
02	故障现象:	故障原因:
02	故障现象:	故障原因:
02	故障现象:	故障原因:

11.7	送修时间:	交验时间:	
UU	故障现象:	故障原因:	
故障处	理情况:		
		维修人员:	
^ 4	· 关修时间·	维修时间:	
04	送修时间: 故障现象:		
04	故障现象:	维修时间: 交验时间:	
04 故障处:	故障现象:	维修时间: 交验时间:	
04 故障处:	故障现象:	维修时间: 交验时间: 故障原因:	
04 故障处:	故障现象:	维修时间: 交验时间: 故障原因:	
04	故障现象:	维修时间: 交验时间: 故障原因:	

